



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

EXTERIOR WASH-IN OIL



Außenbereich

Für geöltes Holz

Zur Reinigung und Pflege von geölten Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen oder Holzgartenmöbel.



Reinigung

3-in-1-Ölseife

Wäscht, ölt und pflegt Holzoberflächen gleichzeitig. Verzögert erneuter Grundölung.



Widerstandsfähigkeit

Erhöht die Widerstandsfähigkeit

Führt der Oberfläche zusätzlich Öl zu und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen Wind und Wetter; verlängert die Nutzungsdauer des Holzes.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vergessen Sie alles über Ölen. Exterior Wash-in Oil ist eine milde Ölseife zur Reinigung und Pflege von geölten Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen oder Holzgartenmöbel. Exterior Wash-in Oil reinigt nicht nur schonend, sondern führt der Oberfläche auch zusätzlich

Öl zu, das ins Holz eindringt und für bis zu 6 Wochen einen besseren Schutz liefert.

ANWENDUNGSBEREICH

Dient als pflegendes Öl für geölte Holzoberflächen aller Art im Außenbereich.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 80-100 m²/L

Verpackung: 1 L und 2,5 L



ANWENDUNG

Vorbereitung

Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz, Fett und Bewuchs. Stark verschmutztes oder bewachsenes Holz sollte vor der Ölbehandlung mit WOCA Exterior Wood Cleaner gesäubert werden.

Selbstentzündungsgefahr


Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und im Freien ausgebreitet trocknen lassen oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Instandhaltung und Reinigung

Es empfiehlt sich, die Oberfläche alle 4-6 Wochen nachzubehandeln, um das Aussehen des Holzes zu erhalten und grundlegendes Neuölen erst später erforderlich zu machen.



AUFTRAGEN



SPÜLEN

BEHANDLUNG

- 1 Exterior Wash-in Oil im Verhältnis 1:10 mit klarem Wasser mischen.
- 2 Exterior Wash-in Oil mit einem WOCA Ölapplicator, einer weichen Bürste auftragen und gründlich in das Holz einarbeiten.
- 3 Die Mischung 10 Minuten einwirken lassen, dann die überschüssige Ölseife mit klarem Wasser abspülen.
- 4 Die Oberfläche vor Gebrauch trocknen lassen.